

АВТОЭКСПРЕСС АВТОЭКСПРЕСС

Стандартная д.6 стр.17 127410 Москва

	№ заказа	:
	Знак	:
	FIN	:
	Пробег	:
	Дата первой рег.	:
№ клиента	Монтер	:
Тел. (домашний)	Телефон	:+74951337177
Тел. (рабочий)	Факс	:

NIS 2545, NISSAN, Murano [Z51], Murano 3.5 4x4, Бензин, 3.5, 188.0 - 195.0kw, 06/2008
- 06/2015, VQ35DE

Обзор систем

19.06.20 12:22

1. Результат поиска

12:22

Системное имя	Число ошибок	
ECCS 4	1	
ESP 3.0	1	
Коробка передач GS 3.0	1	
Эл-ника полн.привода 3.0	0	
Центр.электр. устр. ZE 3.0	10	
Панель управления 9.6.1		
Упр.задней дверью 3.0		
Память сиденья вод 9.12.2	0	
Климат-контроль 9.12.1		
Климат-контроль 9.12.2		
Упр.аккумулятором 2.0		
Индикатор/элемент упр.3.0		
Интегрированный RDK 3.0		
TSG задней двери 3.1 (Основн.программы)		

2. Результат поиска - Память неисправностей

12:22

ECCS 4	1	
P1801 Распределительный клапан переключ. впускного трубопровода (ряд 2)	Неисправность	
ESP 3.0	1	
C1130 CAN-данные бл.упр-я двигателем	Нарушение функции	
Коробка передач GS 3.0	1	
P0826 Рычаг переключения ручной прогр.	Сигнал недействителен	

Центр.электр. устр. ZE 3.0	10	
V2014 БУ замка рулевого управления	Обрыв/Короткое замыкание	
V2562 Напряжение питания	Слишком низкое напряжение	
V2601 Позиционный выключатель	Нарушение функции	
V2607 Реле блокировки рулевой колонки	Нарушение функции	
V260A Реле контроля цепи зажигания	Нарушение функции	
V2612 БУ замка рулевого управления	Нарушение функции	
V2614 Реле электропитания принадлежностей	Нарушение функции	
V2615 Реле контроля цепи зажигания	Нарушение функции	
V2616 Реле контроля цепи зажигания	Нарушение функции	
V2618 Реле контроля цепи зажигания	Нарушение функции	

Примечания:

Дата

Подпись

