

АВТОЭКСПРЕСС АВТОЭКСПРЕСС

Стандартная д.6 стр.17 127410 Москва

	№ заказа	:	
	Знак	:	
	FIN	:	XW8AN6NEXKH020777
	Пробег	:	
	Дата первой рег.	:	
№ клиента	:	Монтер	:
Тел. (домашний)	:	Телефон	:+74951337177
Тел. (рабочий)	:	Факс	:

SKO 558, SKODA, Octavia [5E3], Octavia 1.6, Бензин, 1.6, 81.0kw, 01/2014 - , CWVA

Обзор систем

02.07.20 9:14

## 1. Результат поиска

9:14

Системное имя	Число ошибок	
Управление двигателем	Ошибка	
Управл. коробкой передач	Ошибка	
Блок управления тормозами	Ошибка	
Отоплен./Кондицион.	Ошибка	
Центр. электроники	Ошибка	
Подушка безопасн.	Ошибка	
Комбинация приборов	Ошибка	
Межсетевой преобразователь	Ошибка	
Помощник при перестраиван.	не активно	
Блок упр. двери, стор. вод.	Ошибка	
Блок упр. двери, стор. пас.	ОК	
Усилитель руля	Ошибка	
Многофункциональный модуль	Ошибка	
Информационная электроника	ОК	
Камера обзора	Ошибка	
Телефон/сист.экстр.вызова	ОК	
Контр.дистанц.при парковке	Ошибка	

## 2. Результат поиска - Память неисправностей

9:16

Motronic ME 17.5.26 UDS	Число ошибок	Действие
17158	Неизвестный дефект	
U102600	Блок управления для электронной ступенчатой коробки передач	Сортировать рег-р неисправностей
U010100	Связь с блоком управления коробкой передач	Нет связи
P007000	Датчик температуры наружного возд.	Электрическая неисправность
АКП, 6 передач, UDS	8	

P272300	Редукционный клапан 5	Обрыв/Замыкание на массу
P189400	Сигнальная линия индикатор положения рычага КПП	Сигнал недостоверен
P097700	Переключающий клапан 2	Замыкание на плюс
P097400	Переключающий клапан 1	Замыкание на плюс
P096200	Редукционный клапан 1	Замыкание на массу
P275700	Гидромеханическая муфта крутящего момента, электромагнитный клапан	Компонент зависает в откр. положении
P19AB00	Сенсор числа оборотов на вых. КПП	Обрыв/Замыкание на массу
P19AA00	Датчик входных обор. короб. передач	Обрыв/Замыкание на массу
ESP MK 100 UDS	5	
B1168F2	Датчик угла поворота	Нет инициализации/неисправность
C113B00	Кнопка ассистента спуска с горы	
U112100	Шина данных	Сообщения отсутствуют
U112100	Шина данных	Сообщения отсутствуют
U112300	Шина данных	Прием сигнала
Climatronic 4.1	2	
U112300	Шина данных	Прием сигнала
B10CD00	Ограничение функции вследствие управления энергией	
Центр. электроники (Основн.программы)	Ошибка	
Подробности ошибки недоступны		
Подушка безопасн. (Основн.программы)	Ошибка	
Подробности ошибки недоступны		
Приборная панель 4.1	4	
U111000	Ограничение функции вследствие недостающего сообщения	
B103E1B	Датчик 1 указателя уровня топлива в баке	Штекерное соединение
U112100	Шина данных	Сообщения отсутствуют
U112300	Шина данных	Прием сигнала
Межсетевой преобразователь (Основн.программы)	Ошибка	
Подробности ошибки недоступны		
Устр.упр.дверью вод.4.0	1	
B148754	Двигатель стеклоподъемника	Баз. настройка не проведена/ошибочна
Эл. усилитель руля 4.0	1	
16272	Неизвестный дефект	
Многофункциональный модуль	Ошибка	
Подробности ошибки недоступны		
Камера обзора	Ошибка	
Подробности ошибки недоступны		
Парковочный ассистент 4.1	9	
B10F714	Датчик расстояния спереди слева	Обрыв/Замыкание на массу
B10F814	Датчик расст. впереди слева в центре	Обрыв/Замыкание на массу
B10F914	Датчик расст. впереди справа в цент.	Обрыв/Замыкание на массу

B10FA14	Датчик расстояния спереди справа	Обрыв/Замыкание на массу
B10FC13	Передний датчик расстояния	Обрыв
U112100	Шина данных	Сообщения отсутствуют
U112300	Шина данных	Прием сигнала
U112300	Шина данных	Прием сигнала
U112100	Шина данных	Сообщения отсутствуют

Примечания:

---

---

---

Дата

Подпись

