

АВТОЭКСПРЕСС АВТОЭКСПРЕСС

Стандартная д.6 стр.17 127410 Москва

	№ заказа	:	
	Знак	:	
	FIN	:	WDC1668241B206694
	Пробег	:	
	Дата первой рег.	:	
№ клиента	:	Монтер	:
Тел. (домашний)	:	Телефон	:+74951337177
Тел. (рабочий)	:	Факс	:

MERCEDES-BENZ, GLS-Klasse [166], GLS 350 d 4MATIC, Дизель, 3.0, 190.0kw, 09/2015 -  
, OM 642.826

Обзор систем

21.10.20 16:19

1. Результат поиска

16:19

Системное имя	Число ошибок	
Управление двигателем	3	
Управл.топл.насосом с ЭП	2	
LED модуль мощн.справа	0	
LED модуль мощн.слева	0	
Система упр.фарами справа	0	
Система упр.фарами слева	0	
Датчик дождя и света	0	
Центральный блок спереди	4	
Центральный блок сзади	7	
Блок управления для крыши	1	
Климат-контроль	2	
Панель упр. кондиц. сзади	0	
Электроусиление руля	1	
Подушка безопасн.	6	
Стояночный тормоз	0	
Блок упр. двери VL	0	
Блок упр. двери VR	0	
Устр.упр.задн.прав.дверью	1	
Устр.упр.задн.левой дверью	0	
Натяжитель ремня слева	1	
Натяжитель ремня справа	1	
ABS/ESP	10	
Регулир.полож.сиденья пасс	0	
Регулир.полож.сиденья вод.	3	
Распозн.занятости сиденья	0	
Иммобилайзер/блок.доступа	2	

Сигнальная сирена	0	
Защита от буксировки	0	
Электронн.замок зажигания	2	
Аудиосистема	0	
Камера обзора	4	
Передн. камера системы помощи водителю	2	
Переключат.рулевых колонок	1	
Помощь при парковке	6	
Комбинированный прибор	3	
Индикатор предст.техобсл.	3	
Управл. коробкой передач	7	
Система контроля шин	0	

## 2. Результат поиска - Память неисправностей

16:20

ЦЭУ спереди 4.5.1	4	
U023087	Связь с блоком управления задняя заслонка с электроприводом	Нет сообщения
V164B49	Лампа указателя поворотов зад.прав.	Внутренняя электр. ошибка
V11C113	Дополнительный аккумулятор	Обрыв
V273C94	Цифровой сигнал столкновения	Неожиданная команда
Потол. орган упр. 4.5	1	
U001988	CAN-шинная коммуникация в салоне	Нарушена связь по CAN
Климат-контроль (Основн.программы)	null	
Подробности ошибки недоступны		
Усилит. рул. привода 4.5	1	
U011100	Неизвестный дефект	
Подушка безопасн.	null	
Подробности ошибки недоступны		
ZE сзади 4.5	7	
V1E5514	Датчик положения спинки сиденья, 3-й ряд слева	Обрыв/Замыкание на массу
V1E5A14	Датчик положения спинки сиденья, 3-й ряд справа	Обрыв/Замыкание на массу
V1F2513	Освещение кнопки задней двери	Обрыв
V174113	Подсветка кнопки дистанционного запираения задней двери	Обрыв
V25B82A	Защита при заклинивании поворотного стекла сзади справа	"+" контакт шины данных
U016800	CAN-коммуникация с электрон. замком зажигания	Ошибка связи
U002000	Внутренний объем CAN-шины	Неисправность
EDC 17 CP 57-61	3	
P13E7FD	Уровень заполнения бака AdBlue	Уровень топлива слишком низок
U012087	Связь с блоком управления стартером/генератором	Связь/данные неприемл.
U0427FA	Электронный замок зажигания	Связь/данные неприемл.
Ус. нат. ремня REV li 4.5	2	
U014100	Связь с центральным электронным устройством	Нарушение функции

U040100	Связь с блоком управления двигателя	Данные不可靠
ABS/ESP	10	
63070028	Неизвестный код дефекта	
63080028	Неизвестный код дефекта	
64270028	Неизвестный код дефекта	
63160028	Неизвестный код дефекта	
630A0028	Неизвестный код дефекта	
630B0028	Неизвестный код дефекта	
630C0028	Неизвестный код дефекта	
64280028	Неизвестный код дефекта	
63100028	Неизвестный код дефекта	
62740029	Неизвестный код дефекта	
Блок управл. двери HR 4.2	1	
B25BF01	Замок двери сзади справа	Нарушение функции
Разр. доступа/иммоб. 4.0.1	2	
U001914	CAN-коммуникация	Короткое замыкание на массу
U016887	CAN-коммуникация с электрон. замком зажигания	Ошибка обращения к CAN-шине
Эл. регул. сид. водит. 4.5	3	
B1D6C31	Потенциометр салазок сидения	Нарушение функции
B1D9B54	Потенциометр салазок сидения	Неправильное нормирование
B1EAF97	Присп. обл. входа/выхода	Компонент/функция неактив.
Ус. нат. ремня REV re 4.5	2	
U014100	Связь с центральным электронным устройством	Нарушение функции
U040100	Связь с блоком управления двигателя	Данные不可靠
Камера обзора 4.0	4	
B1FBD46	Блок управления камерой	Ошибка калибровки/параметра
B1FBD54	Блок управления камерой	Компоненты не откалиброваны
B1FBE01	Камера заднего хода	Электрическая неисправность
U014287	CAN-коммуникация с задним центром электроники	Сообщения отсутствуют
Гр. переключ. рул. кол. 4.2	1	
U014100	Связь по шине CAN с центральным электронным устройством	Заперта CAN-комм./сигнал недостов.
Кон. дист. при парк. 4.2.1	6	
B122B14	Датчик расстояния, сзади справа снаружи	Обрыв/Короткое замыкание
B123014	Датчик расст. сзади в центре справа	Обрыв/Короткое замыкание
B123514	Датчик расстояния, сзади справа внутри	Обрыв/Короткое замыкание
B123A14	Датчик расстояния, сзади слева внутри	Обрыв/Короткое замыкание
B127B14	Датчик расстояния, сзади слева в центре	Обрыв/Короткое замыкание
B128014	Датчик расстояния, сзади слева снаружи	Обрыв/Короткое замыкание
EKP FSCM 5.0	2	
C11100	Связь с блоком управления управления аккумулятором	Нарушение функции

C40100	Связь по шине CAN с блоком управления двигателя	Данные недостоверны
Системы поддержки водит. Передн. камера системы помощи водителю 4.0.1	2	
U014287	Неизвестный дефект	
U014187	Неизвестный дефект	
EZS 4.5	2	
B21DC01	Дополнительный аккумулятор	Неисправность
U116000	Сообщение CAN, готовность к состоянию покоя шины	Распознан сигнал поддержания шины
Комбинация приборов 4.2	3	
U012187	Связь по шине CAN с блоком управления ABS/ESP	Заперта CAN-комм./сигнал недостов.
U014087	Связь по шине CAN с центральным электронным устройством	Заперта CAN-комм./сигнал недостов.
U016887	CAN-коммуникация с электрон. замком зажигания	Заперта CAN-комм./сигнал недостов.
Возврат серв. интерв. 4	null	
Подробности ошибки недоступны		
Ст. авт.9 пер. VGSNAG 5.3	7	
U142500	Датч.положения педали акселератора	Не принят сигнал
U140400	Сигнал частоты вращения двигателя	Не принят сигнал
P072700	Сообщение CAN, частота вращения двигателя	Нет сигнала
U140500	Сигнал частоты вращения двигателя	Не принят сигнал
U140600	Сигнал частоты вращения двигателя	Не принят сигнал
U140700	Сигнал частоты вращения двигателя	Сигнал недостоверен
U010031	Связь с блоком управления двигателя	Сигнал отсутствует

Примечания:

---



---



---

Дата

Подпись

