

АВТОЭКСПРЕСС АВТОЭКСПРЕСС

Стандартная д.6 стр.17 127410 Москва

	№ заказа	:	
	Знак	:	
	FIN	:	XUFLA63P693253350
	Пробег	:	
	Дата первой рег.	:	
№ клиента	:	Монтер	:
Тел. (домашний)	:	Телефон	:+74951337177
Тел. (рабочий)	:	Факс	:

OPEL,Antara, Antara 3.2 V6 4x4, Бензин, 3.2, 165.0 - 167.0kw, 05/2006 - 12/2011, Z 32 SE

Обзор систем

02.09.20 11:17

1. Результат поиска

11:17

Системное имя	Число ошибок	
Управление двигателем	1	
Управл. коробкой передач	0	
Центр. электроники	2	
Блок управления тормозами	1	
Пульт упр. аудиосистемы	5	
Иммобилайзер/блок.доступа	0	
Подушка безопасн.	3	
Комбинация приборов	5	
Отоплен./Кондицион.	0	
Контр.дистанц.при парковке	0	

2. Результат поиска - Память неисправностей

11:17

Управление двигателем	1	
P2078	Датчик полож. распр. клапана перекл. впускного трубопровода (ряд 1)	Сигнал слишком велик
Центр. электроники	2	
B2645	Датчик света	Нарушение функции
B370C	Сенсор дождя	Нарушение функции
Блок управления тормозами	1	
C0899	Система электропитания	Нарушение функции
Пульт упр. аудиосистемы	5	
U2102	Шина CAN	Блок управления несовместим
U2107	Блок управления кузова	Нет связи
U2149	Связь с шинным манометром	Нет связи
U2201	Магнитола	Нет связи
U2207	Устр.упр.телефоном/телематикой	Нет связи
Подушка безопасн.	3	

V0015	ЦЗаж.натяжителя поясн.ремня безоп. сторона водителя	Нарушение функции
V1370	Включатель зажигания	Нарушение функции
V0022	ЦЗаж.натяжителя поясн.ремня безоп. пассажира спереди	Нарушение функции
Комбинация приборов	5	
U0073	Шина данных CAN A	Шина CAN -ошибка
U0140	Связь с центральным электронным устройством	Нет связи
U0151	Связь с блоком управления подушки безопасности	Нет связи
U0214	Дистанционное управление	Нет связи
V1325	Система электропитания	Нарушение функции

Примечания:

Дата

Подпись