

АВТОЭКСПРЕСС АВТОЭКСПРЕСС
Стандартная д.6 стр.17 127410 Москва

№ клиента :	№ заказа :
Тел. (домашний) :	Знак :
Тел. (рабочий) :	FIN :
	Пробег :
	Дата первой рег. :
	Монтер :
	Телефон : +74951337177
	Факс :

VW (VOLKSWAGEN), Polo [612] Sedan, Polo 1.6 Sedan, Бензин, 1.6, 77.0kw, 09/2010 - 05/2015, CFNA

Обзор систем

04.09.20 9:09

1. Результат поиска

9:09

Системное имя	Число ошибок	
Управление двигателем	Ошибка	
Блок управления тормозами	ОК	
Центр. электроники	ОК	
Подушка безопасн.	Ошибка	
Комбинация приборов	ОК	
Межсетевой преобразователь	ОК	
Блокировка движения	Ошибка	
Усилитель руля	Ошибка	

2. Результат поиска - Память неисправностей

9:09

Управление двигателем (Основн.программы)	Ошибка	
Подробности ошибки недоступны		
Подушка без. АВ 10 UDS	2	
U101100	Напряжение питания	Недостаточное напряжение
U042300	Комбинированный прибор	Сигнал недостоверен
Бл.дост./иммобилайзер 4.0	1	
V104A00	Блок управления мотором	Нет разрешения от иммобилайзера
Усилитель руля (Основн.программы)	Ошибка	
Подробности ошибки недоступны		

Примечания:

Дата

Подпись

