



Отчёт от 14 января 2021

MERCEDES E-KLASSE, 2016

VIN:		Цвет:	Черный
Год выпуска:	2016	Объем двигателя:	1 991 см ³
Тип ТС:	Легковые автомобили седан	Мощность:	184 л.с.

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте. Рекомендуем перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

Сводка по автомобилю

- ✔ Ограничений не обнаружено
- ✔ Залог не обнаружен
- ✔ Сведения о розыске не обнаружены
- ⚠ 2 владельца
- ⚠ Регистрация на юрлицо
- ⚠ ДТП обнаружены
- ⚠ Обнаружено 2 расчёта ремонтных работ
- ⚠ Обнаружены сведения о кузовных ремонтах
- ✔ Последнее показание пробега 387 540 км
- ✔ Не размещался на Авито
- ⚠ Пробег мог быть скручен
- ⚠ Есть сведения об использовании в такси
- ✔ Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено
- ⚠ Обнаружены страховые выплаты

Наличие ограничений

- ✔ Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 14 января 2021 г. 18:14.

Нахождение в розыске

✔ Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 14 января 2021 г. 16:25.

Нахождение в залоге

✔ Залог не обнаружен

Проверено в НБКИ

Статус **Не в залоге**
Дата проверки **14 января 2021 г. 16:10 (мск)**

НБКИ — национальное бюро кредитных историй. Крупнейшее российское бюро кредитных историй, хранящее сведения практически обо всех заемщиках, имеющих действующие и погашенные кредиты.

Проверено в ФНП

Статус **Не в залоге**
Дата проверки **14 января 2021 г. 16:10 (мск)**

ФНП — федеральная нотариальная палата. Оператор реестра уведомлений о залогах движимого имущества, объединяет нотариальные палаты субъектов Российской Федерации.

Периоды владения

! 2 владельца

! Регистрация на юрлицо

Период владения	Тип владельца	Регион регистрации
2 года 4 месяца 29 октября 2016 - 27 марта 2019	Юридическое лицо ООО МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ФАЙНЕНШЛ СЕРВИСЕС РУС	Московская Область
1 год 7 месяцев 27 марта 2019 - 31 октября 2020	Физическое лицо	Москва

ДТП

! ДТП обнаружены

Данные актуальны на 14 января 2021 г. 16:25.


В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёт ремонтных работ».

23 июля 2020 г. 15:30

Тип происшествия
Наезд на препятствие

Состояние авто после ДТП
Повреждено

Регион
Москва



Повреждения


- Повреждения стёкол, фар, указателей поворота, стоп-сигналов и других стеклянных элементов, а также царапины, сколы, потёртости лакокрасочного покрытия или пластиковых конструктивных деталей и другие повреждения без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик ТС.

7 августа 2020 г. 03:40

Тип происшествия
Столкновение

Состояние авто после ДТП
Повреждено

Регион
Москва




Повреждения

- Повреждения стёкол, фар, указателей поворота, стоп-сигналов и других стеклянных элементов, а также царапины, сколы, потёртости лакокрасочного покрытия или пластиковых конструктивных деталей и другие повреждения без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик ТС.
- Вмятины, вырывы, заломы, перекосы, разрывы и другие повреждения с изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик ТС.





Расчёт ремонтных работ

Обнаружено 2 расчёта ремонтных работ

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по страховым случаям. Это означает, что по VIN этого автомобиля экспертом-оценщиком был произведен расчёт стоимости ремонтных работ. Один и тот же случай повреждения мог оцениваться разными экспертами в разных компаниях в разное время, и эти данные могут быть представлены в отчёте. **Наличие расчёта ремонтных работ не означает факта их проведения.**

Дата расчёта	24 марта 2020 г. 08:41
Исполнитель	Оценщик
Общая стоимость	136 681 
Тип страховки	-

Детализация стоимости

Стоимость окраски	8 489 
Стоимость механических работ	8 750 
Стоимость запасных частей	119 442 
Общая стоимость	136 681 

Замена

ОБЛИЦОВКА БАМПЕР ПЕР213 885 0138 9999	ДОПОЛН: БАМПЕР П - РАЗ-/СОБР
ФАРА ПР213 906 6601	ДОПОЛНЕНИЕ К БАМПЕРУ ПЕРЕДН РАЗОБРАТЬ И
КОЛЕСНЫЙ ДИСК П ПР213 401 1300 7X21:	ФАРА ПР - ЗАМЕНИТЬ
ПРОВЕСТИ КРАТКИЙ ТЕСТ	ДОП: ФАРА - ЗАМЕНИТЬ
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ - ПОДДЕРЖАТЬ	КОЛЕСО ПЕРЕДНЕЕ С/У
ОБЛИЦОВКА П НИЖ Л - С/У	ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ
ОБЛИЦОВКА П НИЖ ПР - С/У	ШИНА П ПР - С/У
БАМПЕР П В СБОРЕ С/У	КОЛЕСО П ПР - ОТБАЛАНСИРОВАТЬ
БАМПЕР П РАЗОБР/СОБР (БАМПЕР СНЯТ) ПОСЛЕ	ДОП: ДИСКОВОЕ КОЛЕСО - ЗАМЕНИТЬ

Ремонт

КРЫЛО П ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

ОБЛИЦОВКА БАМПЕР ПЕРОКРАСКА НОВ.ДЕТ.

K1R

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

КРЫЛО П ПРРЕМ.ОКРАСКА <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

БРЫЗГОВИК ДВИГАТЕЛЯ НИЖНИЙ ПЕРЕДНИЙ И АКБ - С/У

КРЫЛО П ПР - С/У

ДОПОЛН К КОЛЕСО П ПР С-У

КОЖ ОТБОРТ КРЫЛА П ПР С/У

ЛЮЧОК ТОПЛИВНОГО БАКА - С/У

Прочее (указывается в 'Нестандартных позициях')

ДТЧ ПАРКОВ П НАР ПР:НЕТ ФОТО ПОВРЕ

ЖДЕНИЙ

Дата расчёта **1 октября 2020 г. 10:41**

Исполнитель -

Общая стоимость **25 950** ⌘

Тип страховки -

Детализация стоимости

Стоимость окраски -

Стоимость механических работ -

Стоимость запасных частей **25 950** ⌘

Общая стоимость **25 950** ⌘

Замена

КРЫШКА СТУПИЦЫ П Л171 400 0125 5337:

КОМПРЕССОР ДЛЯ ШИН000 583 8200

БАЛЛОН Д/НАКАЧКИ ШИН000 583 6903

КОМПРЕССОР ДЛЯ ШИН С/У

Страховые выплаты НОВИНКА

Обнаружены страховые выплаты

Страховая компания компенсировала ущерб от повреждений автомобиля. Информация о них может быть в блоках «ДТП» и «Расчёт ремонтных работ».


Выплата не означает, что машину ремонтировали.

2017 год

Сумма

11 795 

История размещения на Авито

 Не размещался на Авито

История эксплуатации

Дата	Тип	Пробег	Источник
8 августа 2016	Таможенные сведения	-	Данные о таможенном оформлении
29 октября 2016	Первичная регистрация	-	Данные о регистрации, Московская Область
5 мая 2017	Прохождение технического осмотра	57 000 км	Данные о техосмотре
29 октября 2017	Прохождение технического осмотра	73 000 км	Данные о техосмотре
25 апреля 2018	Прохождение технического осмотра	160 000 км	Данные о техосмотре
23 октября 2018	Прохождение технического осмотра	205 000 км	Данные о техосмотре
27 марта 2019	Смена владельца	-	Данные о регистрации, Москва
27 марта 2019	Прохождение технического осмотра	387 540 км	Данные о техосмотре

24 марта 2020	Расчет стоимости ремонта	● 54 161 км	Audatex
---------------	-----------------------------	-------------	---------

Расчет стоимости ремонта: 136 681
ОБЛИЦОВКА БАМПЕР ПЕР213 885 0138 9999: Замена
ФАРА ПР213 906 6601: Замена
КОЛЕСНЫЙ ДИСК П ПР213 401 1300 7X21:: Замена
ПРОВЕСТИ КРАТКИЙ ТЕСТ: Замена
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ - ПОДДЕРЖАТЬ: Замена
ОБЛИЦОВКА П НИЖ Л - С/У: Замена
ОБЛИЦОВКА П НИЖ ПР - С/У: Замена
БАМПЕР П В СБОРЕ С/У: Замена
БАМПЕР П РАЗОБР/СОБР (БАМПЕР СНЯТ) ПОСЛЕ: Замена
ДОПОЛН: БАМПЕР П - РАЗ-/СОБР: Замена
ДОПОЛНЕНИЕ К БАМПЕРУ ПЕРЕДН РАЗОБРАТЬ И: Замена
ФАРА ПР - ЗАМЕНИТЬ: Замена
ДОП: ФАРА - ЗАМЕНИТЬ: Замена
КОЛЕСО ПЕРЕДНЕЕ С/У: Замена
ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ: Замена
ШИНА П ПР - С/У: Замена
КОЛЕСО П ПР - ОТБАЛАНСИРОВАТЬ: Замена
ДОП: ДИСКОВОЕ КОЛЕСО - ЗАМЕНИТЬ: Замена
КРЫЛО П ПРОТРЕМОТИРОВАТЬ: Ремонт
ОБЛИЦОВКА БАМПЕР ПЕРОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R: Окраска
новой детали К1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)
КРЫЛО П ПРРЕМ.ОКРАСКА

26 марта 2020	Прохождение технического осмотра	54 161 км	Данные о техосмотре
---------------	-------------------------------------	-----------	---------------------

23 июля 2020	ДТП	-	Данные о ДТП, Москва
--------------	-----	---	----------------------

7 августа 2020	ДТП	-	Данные о ДТП, Москва
----------------	-----	---	----------------------


1 октября 2020	Расчет стоимости ремонта	62 351 км	Audatex
----------------	-----------------------------	-----------	---------

Расчет стоимости ремонта: 25 950
КРЫШКА СТУПИЦЫ П Л171 400 0125 5337:: Замена
КОМПРЕССОР ДЛЯ ШИН000 583 8200: Замена
БАЛЛОН Д/НАКАЧКИ ШИН000 583 6903: Замена
КОМПРЕССОР ДЛЯ ШИН С/У: Замена

21 декабря 2020	Кузовной ремонт	-	Дилер, Москва
-----------------	-----------------	---	---------------

Дефектовка повреждений

Пробег автомобиля



Прохождение техосмотра

Дата техосмотра	Действителен до	Пробег	Номер диагностической карты
5 мая 2017	-	57 000 км	-
29 октября 2017	-	73 000 км	-
25 апреля 2018	-	160 000 км	-
23 октября 2018	-	205 000 км	-
27 марта 2019	-	387 540 км	-
26 марта 2020	-	54 161 км	-



В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании данных диагностических карт ТС

Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «В»:

- первые три года — не требуется;
- возрастом от 3 до 7 лет — каждые 2 года;
- старше 7 лет — ежегодно.

Использование в такси



Есть сведения об использовании в такси

Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве такси.

Разрешение от 26 декабря 2016

Статус разрешения	Аннулировано
Номер разрешения	139136
Срок действия разрешения	с 26 декабря 2016 по 25 декабря 2021
Регион выдачи	Московская область

Использование в каршеринге

✓ Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят в пробках — от этого ресурс двигателя сокращается. Салон тоже страдает от большого количества водителей и пассажиров.

Таможня

Данные из таможенной декларации, которую заполняет компания, осуществляющая ввоз транспортного средства на территорию РФ.

Цвет	Черный
Получатель	Юридическое лицо (АО "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС")
Эко-стандарт	Евро-5
Дата растаможки	8 августа 2016
Страна ввоза	Российская Федерация
Страна вывоза	Эстония
Спецификация	Автомобиль Новый Легковой, Mercedes-Benz E 200, Vin,Кузов № Wdd2130421A084950, Шасси Отсутствует, Бензиновый, Мод, №Дв. 27492030784228, Объем 1991См3, Черный, Мощн. 135 Квт/184 Л.с, Эк/Кл. 5, Год.вып. 2016 Г., П/Масса 2245 Кг, Id Увэос: Увэос Отсутствует,

Полис ОСАГО

✓ Найдены сведения о полисе ОСАГО

Информация о наличии полиса ОСАГО по данным РСА (Российского Союза Автостраховщиков).

Страховая компания	САО "ВСК"
Период действия	28 марта 2020 - 27 марта 2021
Лица, допущенные к управлению	Без ограничений

Расшифровка VIN

Обозначение модели	E 200
Дата производства автомобиля	22.07.2016
Рынок	Стандартный
Код модели автомобиля	213.042
Описание	СЕДАН E
Агрегаты	М - двигатель: 274920 30 784228 274.920 M274 E20 БЕНЗИНОВЫЙ РЯДНЫЙ 4-ЦИЛИНДР. ДВИГАТЕЛЬ M274 E20 GA - автоматическая КП: 725008 20 051324 725.008 W9B400 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 9-СТУПЕНЧ. W9B400

Выездная диагностика

С историей автомобиля все в порядке?

Закажите выездную диагностику, чтобы проверить его техническое состояние. Эксперт проведёт детальный осмотр автомобиля, сделает фото и пришлёт отчёт.

[Узнать больше](#)

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.