

## Отчет о диагностике автомобиля



Мастерская:  
Адрес:  
Телефон:  
Эл. адрес:

VIN: XW8ZZZ4M8JG001280

Модельный год:

Марка: Audi

Автомобиль:

Пробег: 123679 km

Версия ПО а/м: V28.76

Версия диагностической прикладной программы: 1.00.040

Время испытания: 2022-02-25 09:00:05

Диагностический путь: Быстрое тестирование

## Inspection Result

## Диагностический результат

## Неисправность ( 13 )

02 Электроника КП	( 1 )	Ненормально
	P107C00 Мех-м блокир.трансмис.на стоянке, задейств. аварийн. разблокир	Активный /статический
03 Электроника тормозной системы	( 11 )	Ненормально
	C052A00 Модуль датчика угла поворота руля Корреляция	Активный /статический
	U112300 Шина данных: полученная неправильная величина	Активный /статический
	U112100 Шина данных: нет сообщения	Пассивн/аби огенез
	U112300 Шина данных: полученная неправильная величина	Пассивн/аби огенез
	U112300 Шина данных: полученная неправильная величина	Пассивн/аби огенез
	C105600 Шина передняя правая - предупреждение о падении давления в шине - слишком низкое	Пассивн/аби огенез
	C105800 Шина задняя левая - предупреждение о падении давления в шине - слишком низкое	Пассивн/аби огенез
	C105A00 Шина задняя правая - предупреждение о падении давления в шине - слишком низкое	Пассивн/аби огенез
	C105500 Шина передняя левая - предупреждение о падении давления в шине - повреждение	Пассивн/аби огенез
	C105700 Шина передняя правая - предупреждение о падении давления в шине - повреждение	Пассивн/аби огенез

	C105B00 Шина задняя правая - предупреждение о падении давления в шине - повреждение	Пассивн/аби огенез
08 Электроника отопителя и климатической установки	( 3 )	Ненормально
	B10AE31 Датчик высокого давления - нет сигнала	Активный /статический
	B137A04 Датчик качества наружного воздуха/датчик влажности воздуха - неисправность	Пассивн/аби огенез
	B139700 Ограничение функций из-за аварийного сигнала	Пассивн/аби огенез
09 Центральная электронная система электрооборудования	( 12 )	Ненормально
	B103F15 Внешний датчик температуры - разомкнутая цепь/короткое замыкание на B+	Пассивн/аби огенез
	U116E00 Модуль управления для активации света, слева - нет связи	Пассивн/аби огенез
	U117000 Левые светодиодные фары этап выходной мощности - нет связи	Пассивн/аби огенез
	B14BD16 Передние датчики помощи при парковке, питание - слишком низкое напряжение	Пассивн/аби огенез
	B10F731 Датчик парковочного ассистента, передний левый - нет сигнала	Пассивн/аби огенез
	B10F814 Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый - обрыв цепи/короткое замыкание на массу	Пассивн/аби огенез
	B10F829 Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый - недостоверный сигнал	Пассивн/аби огенез
	B10F831 Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый - нет сигнала	Активный /статический
	B10F914 Передний центральный правый датчик парковочного ассистента-обрыв цепи/короткое замыкание на массу	Пассивн/аби огенез
	B10FA14 Датчик парковочного ассистента, передний правый - обрыв цепи/короткое замыкание на массу	Пассивн/аби огенез
	B10FC13 передний датчик парковочного ассистента - обрыв цепи	Пассивн/аби огенез
	U112300 Шина данных: полученная неправильная величина	Активный /статический
15 Подушки безопасности	( 14 )	Ненормально
	B101A13 Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя - обрыв цепи	Активный /статический
	B10061B Пиропатрон преднатяжителя РБ водителя - слишком большое сопротивление	Активный /статический

	B10071B Пиропатрон преднатяжителя РБ переднего пассажира - слишком большое сопротивление	Активный /статический
	B10091B Пиропатрон преднатяж. ремня заднего сиденья со стороны ВОД - слишком большое сопротивление	Активный /статический
	B100811 Пиропатрон преднатяж. ремня заднего сиденья со стороны ПП - короткое замыкание на массу	Пассивн/аби огенез
	B10081B Пиропатрон преднатяж. ремня заднего сиденья со стороны ПП - слишком большое сопротивление	Активный /статический
	B10051B Пиропатрон верхней подушки безопасности водителя - слишком большое сопротивление	Активный /статический
	B10041B Пиропатрон верхней подушки безопасности переднего пассажира - слишком большое сопротивление	Активный /статический
	B10131B Пиропатрон ограничителя натяжения РБ водителя - слишком большое сопротивление	Активный /статический
	B10141B Пиропатрон ограничителя натяжения РБ переднего пассажира - слишком большое сопротивление	Активный /статический
	B10151B Запальное устройство отключения аккумуляторной батареи - слишком большое сопротивление	Активный /статический
	B13BCF2 Экстренное торможение для предотвращения вторичных столкновений - нет функции	Активный /статический
	U112300 Шина данных: полученная неправильная величина	Пассивн/аби огенез
	B102B00 Данные об опрокидывании сохранены	Пассивн/аби огенез
16 Электроника рулевой колонки	( 1 )	Ненормально
	B150A11 Выключатель передних фар - короткое замыкание на землю	Пассивн/аби огенез
17 Комбинация приборов	( 1 )	Ненормально
	U112300 Шина данных: полученная неправильная величина	Пассивн/аби огенез
19 Диагностический интерфейс шин данных	( 1 )	Ненормально
	U105200 Генератор - нет связи	Активный /статический
46 Центральный модуль систем комфорта	( 5 )	Ненормально
	B148201 Включение блокировки заслонки бака - электрическая ошибка	Пассивн/аби огенез
	B126301 Управление отпиранием лючка заливной горловины топливного бака - электрическая неисправность	Пассивн/аби огенез
	B1468F0 Обратное сообщение относительно закрытия водительской двери-неправдоподобно	Пассивн/аби огенез
	B146C29 Задняя крышка-закрыта-датчик-неправдоподобный сигнал	Пассивн/аби огенез

	U112300 Шина данных: полученная неправильная величина	Активный /статический
5F Электронная информационная система 1	( 1 )	Ненормально
	U111100 Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения	Пассивн/аби огенез
6D Электроника крышки багажника	( 2 )	Ненормально
	U112300 Шина данных: полученная неправильная величина	Пассивн/аби огенез
	B113E07 Асист. открытия-захлопывания - механическая неисправность	Пассивн/аби огенез
74 Управление ходовой частью	( 14 )	Ненормально
	U112300 Шина данных: полученная неправильная величина	Активный /статический
	U044700 Недействительные данные, полученные из модуля последовательного шлюза данных 'A'	Активный /статический
	U041500 Блок управления ABS, тормозной системы - недостоверный сигнал	Активный /статический
	U044700 Недействительные данные, полученные из модуля последовательного шлюза данных 'A'	Активный /статический
	B200FF0 Внутренняя неисправность	Пассивн/аби огенез
	B200FF0 Внутренняя неисправность	Пассивн/аби огенез
	B200FF0 Внутренняя неисправность	Пассивн/аби огенез
	U041500 Блок управления ABS, тормозной системы - недостоверный сигнал	Активный /статический
	C104B29 Датчики динамики движения - недостоверный сигнал	Пассивн/аби огенез
	C10B629 Величина боковой раскачки - недостоверный сигнал	Пассивн/аби огенез
	C10B729 Величина продольной раскачки - недостоверный сигнал	Пассивн/аби огенез
	U041500 Блок управления ABS, тормозной системы - недостоверный сигнал	Активный /статический
	U041500 Блок управления ABS, тормозной системы - недостоверный сигнал	Активный /статический
	C113FF0 Эксплуатация наклонного дисплея - нет доступа к системе	Пассивн/аби огенез
A5 Передние датчики вспомогательных систем для водителя	( 2 )	Ненормально
	U112300 Шина данных: полученная неправильная величина	Активный /статический

Нормально

( 12 )

06 Регулировка переднего пассажирского сиденья	Нормально
28 Задняя панель управления климатической установкой	Нормально
36 Регулировка сиденья водителя	Нормально
39 Правый блок управления световыми приборами	Нормально
42 Электроника двери водителя	Нормально
44 Усилитель рулевого управления	Нормально
52 Электронное оборудование передней пассажирской двери	Нормально
6С Камера заднего вида	Нормально
81 Селектор	Нормально
ВВ Электроника Зд двери со стороны водителя	Нормально
ВС Электроника Зд двери со стороны переднего пассажира	Нормально
D7 Управление световыми приборами справа 2	Нормально